## しかし、「普通の家」に潜んでいる目に見えない諸問題







冬寒い

古い家の話ではありません。 きのう出来たばかりの家でも 相変わらずこのような問題が 起きています。



結露が発生



風が抜けない においがこもる



部屋ごとに温度差がある

## 問題解決 (不快感除去) のために投入される設備機器





冬寒い ↓ エアコン ガスヒーター オイルヒーター 床暖房



乾燥するので 加湿器もプラス



結露が発生

→ 除湿機



風が抜けない においがこもる

→ 空気清浄機

# 「普通の家」はこうありたい

窓をあけて風をとおす

WINDOW=WIND






季節の変化を 身体で感じる



## 建築を構成する3つの設計



### 構造設計


建物の骨組みを設計する仕事です。 鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅で は構造設計者も設計にかかわります が、2階建ての木造住宅にかかわるこ とはあまりありません(法律上必要がな いため)。

# しかし、住宅の設計には設備設計の専門家が不在

#### 住宅を設計しているのは意匠設計者

ハウスメーカーでも、工務店でも、設計事務所で も、通常「設計者」と呼ばれている人は、すべて 「意匠設計者」のことです。


設備設計については、知識も経験もほとんどないため、そもそも「快適な住まい」をつくるノウハウを持ち合わせていません。



#### 設備設計者はノータッチ

通常、設備設計者が関わるのは オフィスビルや商業施設などの建 物で、住宅の設計に関わることは まずありません。





### 夏。

室内に大量の日差しが差し込むので、日除けとなる オーニングを張って日差しをガードしています。 エアコンもフル稼働です。